


Schema elettrico / Wiring diagram

mod. MVS41 X

V	230	120
Hz	50/60	60
A max.	10	19
kW max	2,3	2,3
IP	20	20


Cod. :	WDMV4105
Data :	31/07/2014

2	Aggiunto layout + dati elettrici	08/02/2021	B.G.		
Rev.	Modifiche	Data	Preparato	Verificato	Approvato




VL	120V	230V
F1	25A - FNQ-25 500V	16A - AM 16A 450V
F2	T1A 250V 5x20	T500mA 250V 5x20
F3	T12A 250V 5x20	6.3A 250V 5x20
F4	T12A 250V 5x20	6.3A 250V 5x20
FQ1	TERMICO 18A	TERMICO 7A
FQ2	TERMICO 16A	TERMICO 16A
FQ3	TERMICO 16A	TERMICO 16A
FQ4	TERMICO 16A	TERMICO 16A

				PROGETTO: MVS41 X	FOGLIO 01
				CODICE:	DI 02
				DISEGNO NR: WDMV4105	
				TITOLO: Schema di potenza	
2	08/02/2021	B.G.	Aggiunto layout + dati elettrici	DISEGNATORE: B.G.	01 ◀ ▶ 02
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA	DATA: 31/07/2014	



				PROGETTO: MVS41 X	FOGLIO 02
				CODICE:	DI 02
				DISEGNO NR: WDMV4105	
				TITOLO: Schema di comando	
2	08/02/2021	B.G.	Aggiunto layout + dati elettrici	DISEGNATORE: B.G.	01◀▶02
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA	DATA: 31/07/2014	



				PROGETTO: MVS41 X	FOGLIO 01
				CODICE:	DI 01
				DISEGNO NR: WDMV4105	
				TITOLO: LAYOUT MVS41 X	
2	08/02/2021	B.G.	Aggiunto layout + dati elettrici	DISEGNATORE: B.G.	01◀▶01
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA	DATA: 31/07/2014	

LEGENDA DESCRIZIONI COMPONENTI COMPONENTS DESCRIPTIONS LEGEND

Componente Component	Funzione Function
B0	FINECORSÀ START CICLO CYCLE START LIMIT SWITCH
B1	PRESSOSTATO GAS GAS PRESSURE SWITCH
C1	CONDENSATORE MOTORE POMPA VACUUM PUMP CONDENSER
ER1	BARRA SALDANTE LATERALE SIDE SEALING BAR
ER2	BARRA SALDANTE LATERALE SIDE SEALING BAR
ER3	BARRA SALDANTE FRONTALE FRONT SEALING BAR
F1	FUSIBILI DI LINEA LINE FUSES
F2	FUSIBILI TRASFORMATORE AUSILIARIO AUXILIARY TRANSFORMER FUSES
F3	FUSIBILE SALDATURA LATERALE SIDE SEALING FUSE
F4	FUSIBILE SALDATURA FRONTALE FRONT SEALING FUSE
FQ1	TERMICO POMPA VACUUM PUMP THERMAL
FQ2	TERMICO BARRA SALDANTE LATERALE SIDE SEALING BLADE THERMAL
FQ3	TERMICO BARRA SALDANTE LATERALE SIDE SEALING BLADE THERMAL
FQ4	TERMICO BARRA SALDANTE FRONTALE FRONT SEALING BLADE THERMAL
M1	MOTORE POMPA VUOTO VACUUM PUMP MOTOR
Q1	INTERRUTTORE GENERALE MAIN SWITCH
QM1	CONTATTORE MOTORE POMPA SEALING BLADE CONTACTOR
QM2	CONTATTORE COMANDO SALDATURA SEALING CONTROL CONTACTOR
QV1	ELETTROVALVOLA RIENTRO ARIA AIR RE-ENTRY SOLENOID VALVE

[illegible]

					PROGETTO: MVS41 X		FOGLIO 01
					CODICE:		
					DISEGNO NR: WDMV4105		01◀▶01
					TITOLO: LEGENDA SIMBOLI COMPONENTI		
2	08/02/2021	B.G.	Aggiunto layout + dati elettrici		DISEGNATORE: B.G.		
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA				