

Schema elettrico / Wiring diagram

WDMV5008 _ 5


mod. MVS50 X 3Ph

mod. SLINE-510 PLUS 3Ph

mod. MS4 3Ph


	1 BAR			2 BARS	
V	230	400	440	208	400
Hz	50	50	60	60	50
A max.	5	3	4	14	5
kW max	1,5	1,5	2,0	3,6	1,8
IP	20	20	20	20	20

4	FQ1, FQ2 da 15A a 18A	22/04/2021	B.G.		
5	Logo	14/11/2022	B.G.		
Rev.	Modifiche	Data	Preparato	Verificato	Approvato




				PROGETTO: MVS50 X/SLINE-510 PLUS/MS4 3Ph	FOGLIO 01
				CODICE:	DI 02
				DISEGNO NR: WDMV5008	
				TITOLO: SCHEMA DI POTENZA	
				DISEGNATORE: B.G.	
				DATA: 02/10/2012	
4	22/04/2021	B.G.	FQ1, FQ2 da 15A a 18A		
5	14/11/2022	B.G.	Logo		
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA		

01◀▶02



				PROGETTO: MVS50 X/SLINE-510 PLUS/MS4 3Ph	FOGLIO 02
				CODICE:	DI 02
				DISEGNO NR: WDMV5008	
				TITOLO: SCHEMA DI COMANDO	
4	22/04/2021	B.G.	FQ1, FQ2 da 15A a 18A	DISEGNATORE: B.G.	01◀▶02
5	14/11/2022	B.G.	Logo	DATA: 02/10/2012	
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA		



4	22/04/2021	B.G.	FQ1, FQ2 da 15A a 18A
5	14/11/2022	B.G.	Logo
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA

	PROGETTO: MVS50 X/SLINE-510 PLUS/MS4 3Ph		FOGLIO 01
	CODICE:		
	DISEGNO NR: WDMV5008		DI 01
	TITOLO: LAYOUT		
	DISEGNATORE: B.G.		01◀▶01
		DATA: 02/10/2012	

LEGENDA DESCRIZIONI COMPONENTI COMPONENTS DESCRIPTIONS LEGEND

Componente Component	Funzione Function
B0	FINECORSA START CICLO CYCLE START LIMIT SWITCH
B1	PRESSOSTATO GAS GAS PRESSURE SWITCH
ER1	BARRA SALDANTE 1 SEALING BAR 1
ER2	BARRA SALDANTE 2 SEALING BAR 2
F1	FUSIBILI TRASFORMATORE DI SALDATURA SEALING TRASNSFORMER FUSES
F2	FUSIBILE TRASFORMATORE AUSILIARIO AUXILIARY TRANSFORMER FUSE
FQ1	TERMICO BARRA SALDANTE 1 SEALING BLADE 1 THERMAL
FQ2	TERMICO BARRA SALDANTE 2 SEALING BLADE 2 THERMAL
M1	MOTORE POMPA VUOTO VACUUM PUMP MOTOR
Q1	INTERRUTTORE GENERALE MAIN SWITCH
QF1	INTERRUTTORE MAGNETO-TERMICO POMPA VACUUM PUMP MAGNETO-THERMAL SWITCH
QM1	CONTATTORE COMANDO MOTORE POMPA VACUUM PUMP MOTOR CONTACTOR
QM2	CONTATTORE COMANDO SALDATURA SEALING CONTROL CONTACTOR
QV1	ELETTROVALVOLA RIENTRO ARIA AIR RE-ENTRY SOLENOID VALVE
QV2	ELETTROVALVOLA INIEZIONE GAS GAS INJECTION SOLENOID VALVE
QV3	ELETTROVALVOLA DI SALDATURA SEALING SOLENOID AIRVALVE
QV4	ELETTROVALVOLA VUOTO VACUUM SOLENOID VALVE
SK1	SCHEDA DI COMANDO CONTROL BOARD
T1	TRASFORMATORE DI SALDATURA SEALING TRANSFORMER

[illegible]

					PROGETTO: MVS50 X/SLINE-510 PLUS/MS4 3Ph	FOGLIO 01	
					CODICE:	DI 01	
					DISEGNO NR: WDMV5008		
4	22/04/2021	B.G.	FQ1, FQ2 da 15A a 18A		TITOLO: LEGENDA SIMBOLI COMPONENTI		
5	14/11/2022	B.G.	Logo			01◀▶01	
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA		DISEGNATORE: B.G.	DATA: 02/10/2012	